<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">General</th><th colspan="2">Específico (1)</th><th rowspan="2">Práctico</th><th rowspan="2">Básico
(sólo aplicable a nivel 3)</th></tr>
<tr><th>Métodos</th><th>Nº Preg.</th><th>Métodos</th><th>Nº Preg.</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Nivel 1</td><td>ET
RT
UT</td><td>40</td><td rowspan="2">ET
RT
UT
PT
MT
LT
VT</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="4">Sobre una o más probetas según el número de sectores industriales:
1.- Conocimiento del equipo.
2.- Aplicación a la probeta (preparación, calibración, inspección, operaciones finales).
3.- Detección de las discontinuidades y redacción del informe.
4.- Solo para el nivel 2: preparación de instrucciones escritas para el nivel 1.
5.- Solo para el nivel 2 en RT: además deberá interpretar 12 radiografías por sector.</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>PT, MT
LT, VT</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nivel 2</td><td>ET
RT
UT</td><td>40</td><td>ET, RT
UT, LT</td><td>20</td></tr>
<tr><td>PT, MT
LT, VT</td><td>30</td><td>PT
MT
VT</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Nivel 3</td><td>ET
RT
UT
PT
MT
LT
VT</td><td>30
(C1)</td><td>ET
RT
UT
PT
MT
LT
VT</td><td>20
(C2)</td><td>Si el candidato no es nivel 2 por CERTIAEND debe realizar previamente el examen práctico del nivel 2 en el método, excepto la preparación de instrucciones escritas para nivel 1.

———

(C3)
Preparación de uno o más procedimientos escritos (2)</td><td>PARTE A:
- Tecnología de materiales y defectología
Nº de preguntas 25

PARTE B

Sistema de cualificación y certificación
(UNE-EN 473)
Nº de preguntas 10

PARTE C:
Conocimientos teóricos de nivel 2 en 4 métodos (3)
Nº Preg=4 x 15 = 60</td></tr>
</table>

NOTAS

(1) Si el examen especifico cubre 2 o más sectores industriales, el número mínimo de preguntas deberá ser al menos 30 repartidas uniformemente entre los sectores correspondientes.
(2) Exámenes que se permiten realizar con libro abierto, la documentación y normativa aplicables estarán a disposición del candidato.
(3) Previo al examen, el candidato a nivel 3 debe comunicar los cuatro métodos elegidos uno de los cuales deberá ser el principal y de los otros al menos uno será volumétrico, Ultrasonidos (UT) o Radiología (RT).

Los exámenes general específico y básico serán de tipo test..